

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ детский сад № 129 г. Уссурийска, переулок Крупской-6

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		7,8	Отсутствуют поручни на входе в группы № 1, 2, 4, 5, 11, 12 и центральном; первая и последние ступени не выделены цветом	К, О, С	Установка поручней, крайние ступени выделить цветом	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствует пандус на входе в группу №5	К	Требуется установка пандуса	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7,8	Отсутствует: навес на всех входах; кнопка вызова персонала для инвалидов-колясочников при входе в группу №5; дренажные решетки	К	Установка навесов, кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников, установка дренажных решеток на площадках	Капитальный ремонт

2.4	Дверь (входная)	есть	7,8	Отсутствует яркая контрастная маркировка на стекле дверного полотна	С	Нанесение яркой маркировки	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	32	Не соответствуют размеры тамбура в группе №1,2,3,4,5. Покрытие пола скользкое, имеются пороги	-	Технически расширить тамбуры невозможно <i>окрасить пол</i>	Альтернативная форма обслуживания, текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (У, Г) ДУ(О, К, С)		7,8, 32	Капитальный и текущий ремонт, альтернативная форма обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо установить пандус в соответствии с требованиями на входе в группу №5 и кнопку вызова персонала для инвалидов-колясочников; краевые ступени лестниц выделить цветом, перед лестницами уложить предупредительные цветные полосы; сделать поручни на крыльце на входе в группы № 1, 2, 4, 5, 11, 12 и центральном входе; установить навесы над всеми входными площадками; нанести яркую маркировку на стеклопакет дверей; заменить в тамбуре покрытие пола; сделать удобный вход через пороги дверей.