

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ детский сад № 129 г. Уссурийска, переулок Крупской-6

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9	Нарушений и замечаний нет	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		10, 11	Не нанесена яркая контрастная маркировка в начале и конце лестницы, поручни только с одной стороны, поверхность ступени скользкая	С, О	Нанести яркую контрастную полосу перед началом и окончание лестницы, установить поручни к стене, полностью заменить покрытия ступеней	Капитальный и текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		12, 13, 14, 15	Отсутствует яркая контрастная маркировка на стекле в группе № 8, 10	С	Нанесение яркой маркировки	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный цвет, кромки ступеней или поручни лестниц не окрашены краской, светящейся в темноте, или светоотражающей лентой, нет поручней на лестнице, имеются порожки по ходу путей эвакуации, на выходах отсутствуют навесы, в музыкальном зале на эвакуационном выходе отсутствует пандус	К, С, О	Подкорректировать пороги, нанести на верхнюю и нижнюю ступени маршей контрастный цвет, наклеить световые ленты на кромки ступеней, установить навесы на эвакуационных выходах	Капитальный и текущий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне			Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места			
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)		9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22	Капитальный и текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обслуживание инвалидов-колясочников возможно осуществлять только на 1-ом этаже в группе №5; требуется нанести контрастную окраску на лестнице и заменить покрытия ступеней; нанести яркую маркировку и установить противоударную полосу на стеклопакетах в дверных полотнах в группах № 8,10; подкорректировать пороги для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; сделать дополнительные перила у стен на лестничных маршах; установить навесы на всех эвакуационных выходах; в музыкальном зале на эвакуационном выходе сделать пандус.