

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ детский сад № 129 г. Уссурийска, переулок Крупской-6

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		16, 17, 23, 24, 25, 26, 27	Порог и перепад высот в дверном проеме в группе № 5 более 0,025 м, подходы к оборудованию и мебели: - менее 0,9 м; - менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°)	К	Устранить перепад высот в дверном проеме, освободить подходы к оборудованию	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		20	Нарушений и замечаний нет	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании); при наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться; покрытие пола в помещениях: - ковровые покрытия плотно закреплены,</p>			

				<p>особенно на стыках и по границе покрытий, - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м;</p> <p>освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4;</p> <p>гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними;</p> <p>выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола;</p> <p>места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, У, Г, С) ДУ (К)		16,17,20,23,24,25,26,27	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: инвалиды-колясочники могут обслуживаться только на первом этаже в группе №5; инвалиды категорий О, У,Г,С могут обслуживаться как на первом, так на втором этажах. Необходимо дверные пороги подкорректировать согласно СНиПу. Устранить замечания к подходам к оборудованию и мебели в группе № 5.