

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ детский сад № 129 г. Уссурийска, переулок Крупской-6

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		20, 21	Недостаточно визуальных средств, предупреждающих об опасности (имеется только световое табло над дверями). Автоматическая система пожарной безопасности не дублируется световыми маячками.	С, Г	Установка световых средств информации и сигнализации об опасности. АСПБ дублировать световыми маячками.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть			Замечаний нет	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие на путях движения и получения услуг.	С	Обеспечить помощь сотрудников	Альтернативная форма обслуживания

	ОБЩИЕ требования к зоне			<p>Системы средств информации и сигнализации и об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальным и, звуковыми и тактильным и) и соответствовать ГОСТ; знаки и символы должны быть идентичным и в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации; система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:- непрерывность информации , своевременн</p>			
--	-------------------------	--	--	---	--	--	--

				<p>ое ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;</p> <p>- предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.;</p> <p>визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>решением интерьера; использован ие компенсиру ющих мероприяти й при невозможно сти применить визуальную информаци ю (из-за особых художествен ных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.); система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализаци ей</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы средств информации и сигнализации	ДЧ-И (О, У, К) ДУ (С, Г)			Текущий ремонт, альтернативная форма обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: коридоры и помещения оснащены только звуковой автоматической системой пожарной сигнализации. Необходимо установить синхронную (световую и звуковую) автоматическую систему пожарной сигнализации. Для инвалидов категории С обеспечить помощь сотрудников.